OLCESE FERRARI

il filato italiano

CADICE

C A D I C E

Nm 2000

100% Cotone Pettinato / Combed Cotton

H498

H500

H520

H521

H523

H504

H505

H506 *

H507

H508

H526

H499 *

H502 *

H503

H514

* = Colori Promozionali / Promotional Colours

C A D I C E

Nm 2000

100% Cotone Pettinato / Combed Cotton

H501
H509
H510
H511
H512
H513

H522
H524
H525 *
H517
H518
H519 *

H527 *
H528
H515
H516
H529 *
H530

* = Colori Promozionali / Promotional Colours

C A D I C E

Nm 2000

C O M P O S I Z I O N E

100% Cotone Pettinato

I M P I E G O

Macchine Rettilinee finezza 3 ad 1 capo.

A T T E N Z I O N I P A R T I C O L A R I

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio.

I S T R U Z I O N I D I L A V A G G I O

Lavare in acqua a 30° con saponi neutri oppure a secco con solventi adatti.
In caso di maglieria rigata con colori forti e contrastanti lavare solo a secco.

C O N S I G L I U T I L I

L'operazione di roccatura richiede macchinari appositi e particolari, per cui,
se non è indispensabile, consigliamo di non effettuare la riroccatura del filato.
Verificare sempre che il filato sia idoneo all'uso al quale viene destinato.
All'inizio della produzione controllare attentamente i primi teli ed in caso di irregolarità del filato interrompere immediatamente la smacchinatura avvisando l'Ufficio Tecnico, la filatura riconoscerà solo kg. 3 di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e confezionati.

M I N I M I

Quantità minime: richiedere supplementi all'ufficio vendite.

S O L I D I T À

(Valore medio) in acqua 40°C 4, a secco 4, luce 4/5

C O M P O S I T I O N

100% Combed Cotton

A P P L I C A T I O N

Flat knitting machines 3 gauge 1 ply.

S P E C I A L C A R E S

Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

W A S H I N G I N S T R U C T I O N

Wash in 30° water with neutral soap or dry clean with suitable solvents.
In case of striped knitting dry clean only.

U S E F U L I N S T R U C T I O N

The winding operation requires special machines and particular care,
therefore we suggest not to re-wax the yarn unless it is extremely necessary.
Always ensure that the yarn is suitable for the final end use for which it is intended.
When starting production check knitted panels carefully. If yarn defects are noticed **STOP** knitting immediately, and inform Technical Dept. NO CLAIM will be accepted by spinner for more than 3 kilos of knitted yarn and in no case claims will be accepted on finished garments.

M I N I M U M

Minimum quantity: the surcharges have to be required to sales office.

F A S T N E S S

(Medium figures) water 40°C 4, dry cleaning 4, light 4/5

COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY
Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833
sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
951453.O CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100