

KAVIR

Siro Fiammato / Slubby

Ne 20/1 Nm 1/34000

COMPOSIZIONE

75% Viscosa FSC

25% Lino Superfine

IMPIEGO

Tessitura trama - Maglieria Circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

FILATO FIAMMATO: in maglieria usare su finzze adeguate

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo,
inoltre non sono garantite e solidità che dipenderanno dai coloranti
impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE**: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

Altri colori se non disponibili: ordine minimo Kg 300

COMPOSITION

75% FSC Viscose

25% Superfine Flax

APPLICATION

Weaving weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

SLUBBY YARN: knit on adequate gauges

Fastness of colours is not sufficient for over dyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time,

besides fastness are not guarantee

and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

Other colours if not available: minimum order 300 Kgs

PATMO

Ne 7 Nm 11500

COMPOSIZIONE

57% Viscosa FSC

25% Poliammide

18% Lino Superfine

IMPIEGO

Tessitura trama - Maglieria circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

In TESSITURA utilizzare il mischiatrama

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE**: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

Altri colori: se non disponibili ordine minimo Kg 100

COMPOSITION

57% FSC Viscose

25% Polyamide

18% Superfine Flax

APPLICATION

Weaving weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

Fastness of colours is not sufficient for over dyeing and bleaching

Weft blend is recommended in weaving

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum


For quantity less than one box: extra charge.

Other colours if not available: minimum order 100 Kgs

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING REATTIVI A SECCO / DRY REATTIVI A UMIDO / WET	105-X12	3 - 4 2 - 3	4 3
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	4

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghette, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830

sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Richiedi i prodotti certificati FSC®
Ask for FSC® Certified Product



STANDARD
100
951453.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com